


TIPOS DE TERMOPAR Y RTDS




TERMOPAR O RTD CON FUNDA PROTECTORA (TUBING AC. INOX) CON PUNTAS EXPUESTAS **(A1)**



TERMOPAR O RTD CON FUNDA PROTECTORA (TUBING AC. INOX) CON CONECTOR A PROCESO **(A2)**



TERMOPAR O RTD CON FUNDA PROTECTORA (TUBING AC. INOX) CON CONECTOR A PROCESO MACHO **(A3)**



TERMOPAR O RTD CON FUNDA PROTECTORA (TUBING AC. INOX) CON CABEZA DE CONEXIONES **(A4)**




TERMOPAR O RTD CON FUNDA PROTECTORA (TUBING AC. INOX) CON CONECTOR A PROCESO (MACHO) **(A5)**



TERMOPAR O RTD CON FUNDA PROTECTORA (TUBING AC. INOX) CON PUNTAS EXPUESTAS **(A6)**



TERMOPAR O RTD CON FUNDA PROTECTORA (TUBING AC. INOX) CON CONECTOR A PROCESO **(A7)**



TERMOPAR O RTD CON FUNDA PROTECTORA (TUBING AC. INOX) CON PUNTAS EXPUESTAS **(A8)**



TERMOPAR O RTD CON FUNDA PROTECTORA (TUBING AC. INOX) CON BLOCK DE CONEXIONES **(A9)**